

תעודת בדיקה מס' 7411900715
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: אידאלייט (פרויקטים) בע"מ
מענו	: בעלי המלאכה א.ת. ישן חדרה
תאריך ההזמנה	: 14/01/24

תיאור המוצר

גוף תאורה המכונה:	FS-1112
מידות:	118 ס"מ
יצרן:	HUZHOU LINDAL LIGHTING

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך:	24/01/2024
המוצר הנבדק ניטל על ידי בי"כ:	המזמין
גודל המדגם:	גוף תאורה בודד

מהות הבדיקה

לבקשת המזמין, בדיקה לפי דרישות ת"י 5103 חלק 4 (מאוגוסט 2011): "תקרות תותב פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים". לפי שיטה המתוארת בנספח א': "שיטות בדיקה לתעלות תאורה וגופי תאורה". סעיפים: א.1 ÷ א.6 בלבד.
--

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
--	--

מסקנות הבדיקה

המדגם נבדק לפי סעיפי הנספח הני"ל של ת"י 5103 חלק 4 המפורטים מעלה ונמצא מתאים לדרישות התקן.
תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2 (ראה תמונות בדף מס' 2).

הנכם מתבקשים ליטול את הדוגמאות במהלך 14 הימים הקרובים, המכון יסלק את הדוגמאות בכל דרך שימצא לנכון לאחר פרק הזמן הני"ל.
--

שם המאשר: זהר פסיק

תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפויים

שם הבודק: איגור אלפרין

תפקידו: טכנאי בודק

24/01/2024

תוצאות הבדיקה

התאמה לדרישות התקן	דרישות התקן	תוצאות הבדיקה	מס' בדיקה	סעיף	אלמנט נבדק
מתאים	לא יימצאו שברי זכוכית או שברים אחרים מחוץ לגוף התאורה על פני הרצפה (לאחר הפלת הגוף מגובה של 2.5 מטר לגובה של 0.5 מטר מפני הרצפה)	לא נראו שברי זכוכית או שברים אחרים מחוץ לגוף התאורה	1	נספח א' סעיפים 1.א÷6.א בת"י 5103 חלק 4	גוף תאורה המכונה: FS-1112 מידות: 118 ס"מ
מתאים		לא נראו שברי זכוכית או שברים אחרים מחוץ לגוף התאורה	2		
מתאים		לא נראו שברי זכוכית או שברים אחרים מחוץ לגוף התאורה	3		

תמונת הגוף הנבדק



סוף דו"ח הבדיקה